

YKE750A メンテナンス部品表

症状	交換部品	KVK部品名	定価
レバーが折れた、など	ハンドルレバー仕組み	KP1030	3,500
レバーを締めてもポタポタ水が漏れる	止水カートリッジ	KPS018	4,300
吐水パイプの破損、など	吐水パイプ仕組み	Z351285P	5,940



KVK社オンラインショップ「KVK AQUA SHOP」でご購入の場合は
こちらの品番をご購入ください。